

55.

Versione con cambio automatico: 1100 SPI (Weber)

Avviamento - Accensione e iniezione elettronica S.P.I. (Weber) - Ricarica e relativo indicatore ottico - Indicatore ottico insufficiente pressione olio motore - Indicatore ottico avaria impianto iniezione - (vedi legenda fondo schemi)

